Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

## Mode d'emploi

Comme agent de glissement bois-métal : Appliquez une petite quantité de cire Waxilit® sur la surface métallique, puis essuyez l'excédent avec un chiffon sec. Étendez une nouvelle couche au besoin. De temps à autre, enlevez l'accumulation de cire avec de l'essence minérale.

Comme agent antiadhésif: Procédez à l'assemblage à sec des pièces de bois. Appliquez la cire Waxilit sur toutes les surfaces adjacentes aux joints. Collez l'assemblage. Sur toutes les parties enduites de cire Waxilit, les débordements durcis de colle polyvinylique, de colle résorcine et de colle époxy se décollent facilement. Avant d'appliquer la finition, enlevez tout résidu de cire Waxilit à l'aide d'un chiffon humecté d'un solvant non huileux comme le méthanol.